



## SILVER

Enligt bedömningskriterier i version 2.2

## TÄCKERÅKER 2:11

TIMVINKELVÄGEN 34, 136 48 HANDEN

Intyg utfärdat enligt datum nedan

24 maj 2021

A handwritten signature in black ink, reading "Lotta Werner Flyborg", is positioned above a horizontal line.

Lotta Werner Flyborg, VD



# CERTIFIERINGSRESULTAT

## TÄCKERÅKER 2:11

### BYGGNADSBETYG

Byggnadsbetyget baseras på resultaten för områden och indikatorer

SILVER

### OMRÅDEN

Energi

SILVER

Innemiljö

SILVER

Material

SILVER

### INDIKATORER

#### Energi

Energianvändning

GULD

Värmeeffektbehov

SILVER

Solvärmelast

BRONS

Energislag

GULD

#### Innemiljö

Ljudmiljö

SILVER

Radon

SILVER

Ventilationsstandard

BRONS

Kvävedioxid

BRONS

Fuktsäkerhet

SILVER

Termiskt klimat vinter

BRONS

Termiskt klimat sommar

BRONS

Dagsljus

BRONS

Legionella

SILVER

#### Material

Dokumentation av byggvaror

SILVER

Utfasning av farliga ämnen

BRONS

Sanering av farliga ämnen

EJ RELEVANT

**GULD**

Är det högsta betyget som kan erhållas i Miljöbyggnad. En byggnad som uppnår Guld är genomgående utomordentligt bra på alla bedömda områden. För detta betyg ska brukarna vara nöjda med innemiljön.

**SILVER**

Betyget Silver visar att byggnaden är mycket bra i sin helhet.

**BRONS**

För betyget Brons ska byggnaden minst uppfylla grundkrav enligt aktuella bestämmelser eller dagens praxis, samt andra miljökriterier. En byggnad med betyget Brons har överlag god prestanda.

Besök [www.sgbc.se](http://www.sgbc.se) för mer information om Miljöbyggnad och vad certifieringen innebär.